

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
UDトラックス		平成25年2月	TKG-MK38C	ドライバン	MK38C-10634	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
359,716km	215PS/158KW	M/T 6速		エア-	長: 6,250 mm 高: 2,320 mm	幅: 2,350 mm 門高: 2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目

結果

状態

異音

◎

オイル混入

◎

オイル漏れ

○

ロッカーケース

水混入

◎

水漏れ

◎

燃料漏れ

◎

排気

◎

マフラー

◎

ターボ

◎

冷却水吹き返し

◎

ミッション

点検項目

結果

状態

ギア鳴き

◎

ギア抜け

◎

クラッチ

◎

異音

◎

オイル漏れ

◎

リターダ

／

電装関係

点検項目

結果

状態

エアコン

◎

スターター

◎

オルタネーター

◎

パワーウィンドウ
(運転席)

◎

パワーウィンドウ
(助手席)

◎

坂道発進装置

◎

異常ランプ

◎

オーディオ

—

オーディオ
(不具合)

◎

バックカメラ (色)

—

カラー

バックカメラ
(不具合)

○

不鮮明

電格ミラー

◎

ETC

◎

標準

タコグラフ

◎

アナログ

キャビン

点検項目

結果

状態

シート

○

破れ、へたり、
擦れ、汚れ

ヘッドライト
(種類)

—

H I D

ヘッドライト
(不具合)

◎

ウィンカー

◎

前：
後：
サイド：

ワイパー

◎

ミラー

◎

走行関係

点検項目

結果

状態

ハンドル

○

擦れ

エアサス (種類)

—

リヤエアサス

エアサス (不具合)

○

リモコン不良
ひび

パワーステアリング

◎

リーフサス

◎

燃料タンク

◎

スチール
200L

デフ

点検項目

結果

状態

異音

◎

オイル漏れ

◎

デフロック

／

特記事項 キャブ内汚れ傷。
記録簿 有 (H27/2~R2/1)

タイヤ残量

単位: mm

7

7

6

5

5

5

—

—

—

—

スペア

10

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

225/80R17.5





—

素材: 鉄

備考: R右外タイヤホイール曲がり。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB「T5GD578」	(不明)
【備考】ラッシングレール2段（リヤ3段）。 庫内灯3ケ。 跳ね上げ扉。 左観音式サイド扉。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A「G5L0443」	(不明)
【備考】最大荷重1000kg。 PG寸法：全長1585mm・全幅2395mm・有効長1300mm・有効幅2260mm。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ