

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年10月	2PG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7147851
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
191,630km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,260 mm 高：1,940 mm 門高：1,920 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎		床材質	/	アルミ キーストン	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							




特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー3本

記録簿 有 (R2/1～R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	3	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		11	—	スベア		225/80R17.5	—
				素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H192835」	令和 1年10月
【備考】 ラッシングレール2段、プロテクター(内長さ6260mm、内幅2,260mm)、庫内灯4つ、水抜き穴4カ所			
冷凍機／直結	東ブレ	XV82LOC-U 「H192835」	令和 1年10月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「19T098735N」	令和 1年9月
【備考】 全長1580mm、全幅2340mm、有効長1380mm、有効幅2310mm、ラジコンあり。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ