

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成18年2月	ADG-GX7JKWA	その他	GX7JKW-10018	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
22,930km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
						</		



特記事項フルタイム4WD。7人乗り。キャブ内汚れ、傷。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。蛍光灯レンズ割れ。エンジンキー2本、ボデーキー2本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿有（H20/2～R4/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
—	—			—	—		
8	10	10	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—
素材：アルミ		備考：スベアータイヤ欠品。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
消防車	モリタ		
【備考】レスキュー仕様。昇降ロステップ電動式。上物作動未確認。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ