

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
UDトラックス		平成21年9月	PKG-CD4ZL	平ボディ	CD4ZL-30407	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
708,478km	410PS/302KW	セミA/T エスコット		エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ
水混入	△	オイル内水混入有
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	△	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)	－	
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス (種類)	－	
エアサス (不具合)	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

記録簿 ()

タイヤ残量

単位：mm

—	—		
—	—		
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア	—	—	

タイヤサイズ

—	—		
—	—		
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア	—	—	

素材： 備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式

【備考】



【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----