

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成20年8月	ADG-GK4XAB	トラクタ	GK4XAB-30944
走行	馬力	シフト		ブレーキ
1,049,145k	450PS/331KW	セミア/T	エスコット 12速	エア
		長:	mm	幅:
		高:	mm	門高:
			mm	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	
オイル漏れ	○	ファンシャフト	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	HID
水混入	○	PCVフィルター無し オイル内水混入有	パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	○	E/Gシステム	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	○	擦れ、エグレ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	-		エアサス(種類)	-	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	/		エアサス(不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎	標準	パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	デジタル	リーフサス	◎	
ギア抜け	○	ニュートラルに戻らない時がある。	タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	アルミ 400L
クラッチ	◎		デフ					
異音	◎		点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎		異音	◎				
リターダ	◎		オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項 ※キャブティルト作動不良。ミッション付近エア漏れ。  
記録簿 ( )

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			11R22.5	11R22.5		
-	-			-	-		
10	10	10	10	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		14	-	スペア		11R22.5	-
素材: 鉄				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カバー	ヨコシャ	HP-1300C	平成20年
【備考】第五輪荷重13000kg			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ