

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年1月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-503786
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
292,464km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エアー	長：9,620 mm 幅：2,400 mm 高：2,530 mm 門高：2,460 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ゴム硬い
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項

キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。
スマートキー1ケ（スペア欠品）。ポデーキー1本。尿素タンクキー1本。



記録簿

有（R3/8〜R4/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
12	12	12	12	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	4	—	—	スペア	245/70R19.5	—	—
素材：アルミ				備考：XA7-以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	8X9A7714	令和 1年
【備考】センターローラー。引き出しフック9対。ラッシンググレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ