

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
UDトラックス		平成25年9月	QKG-CW5YL改	脱着式コンテナ車	CW5YL-10363	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
762.966km	450PS/331KW	M/T H/L 6速		エアー	長:5,820 mm 高:2,080 mm	幅:2,310 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	H I D
オイル漏れ	○	E/G リヤ付近滲み	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	○	社外品レンズ 前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左ステータビ
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	—	ナビ付き			
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—	カラー			
ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		バックカメラ	◎		ハンドル	◎	
ギア抜け	◎		バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (種類)	—	
クラッチ	◎		電格ミラー	◎		エアサス (不具合)	／	
異音	◎		ETC	◎	2.0	パワーステアリング	◎	
オイル漏れ	◎		タコグラフ	◎	アナログ	リーフサス	◎	
リターダ	／					燃料タンク	◎	290L×2ヶ ステンレス
エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	H I D
オイル漏れ	○	E/G リヤ付近滲み	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	○	社外品レンズ 前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左ステータビ
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	—	ナビ付き			
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—	カラー			
ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		バックカメラ	◎		ハンドル	◎	
ギア抜け	◎		バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (種類)	—	
クラッチ	◎		電格ミラー	◎		エアサス (不具合)	／	
異音	◎		ETC	◎	2.0	パワーステアリング	◎	
オイル漏れ	◎		タコグラフ	◎	アナログ	リーフサス	◎	
リターダ	／					燃料タンク	◎	290L×2ヶ ステンレス
エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	H I D
オイル漏れ	○	E/G リヤ付近滲み	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	○	社外品レンズ 前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左ステータビ
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	—	ナビ付き			
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—	カラー			
ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		バックカメラ	◎		ハンドル	◎	
ギア抜け	◎		バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (種類)	—	
クラッチ	◎		電格ミラー	◎		エアサス (不具合)	／	
異音	◎		ETC	◎	2.0	パワーステアリング	◎	
オイル漏れ	◎		タコグラフ	◎	アナログ	リーフサス	◎	
リターダ	／					燃料タンク	◎	290L×2ヶ ステンレス

特記事項 キャブ内汚れ傷。エア漏れあり。リヤバンパー右エンドカバー欠品。※RRデフ上部、トルクロッドブッシュ不良。

記録簿 有 (H26/9~R1/10)

タイヤ残量

単位: mm

	0	0	
	—	—	
0	0	0	0
0	0	0	0
スベア		—	—





タイヤサイズ

	11R22.5	11R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア		—	—

素材: 鉄 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	新明和工業	CCA1012-	平成25年(不明)
【備考】アームロール。 フルトレーラー連結装置付き。キャブ内操作リモコンあり。			
	白川鉄工	A10-280「66673」	平成25年10月
【備考】コンテナ。 28.5立米。 水抜き穴前後各1ヶ 前後上部丸カンフック2対 前面上部エビフック5ヶ 左側面下部チェーンフック1ヶ ※リヤ扉開閉ロック不良 ・各部腐食・亀裂あり。下部穴あき有り。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----