

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成12年5月	KK-FC1JKDA	オープントップ	FC1JKD-10448
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
838,767km	205PS/151KW	M/T 6速	エア-	長:6,202 mm 幅:2,383 mm 高:2,634 mm 門高:2,269 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	
オイル混入	△	冷却水内オイル混入有
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ程度
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	△	
マフラー	△	
ターボ	/	
冷却水吹き返し	△	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	
ギア抜け	△	
クラッチ	◎	
異音	△	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	
スターター	△	
オルタネーター	△	
パワーウィンドウ(運転席)	◎	
パワーウィンドウ(助手席)	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	△	
オーディオ	-	
オーディオ(不具合)	◎	
バックカメラ(色)	-	
バックカメラ(不具合)	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト(種類)	-	ハロゲン
ヘッドライト(不具合)	◎	
ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス(種類)	-	
エアサス(不具合)	/	
パワーステアリング	○	ギヤボックスオイルにじみ
リーフサス	◎	
燃料タンク	○	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
オープントップ	太陽ボデー	「00071」	5月(不明)
【備考】ラッシング二段			
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



特記事項 エンジンロックしているか、セルモーター不良、エンジン始動不可のため各部不明
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
11	9		
-	-		
8	8	2	8
-	-	-	-
スペア	10	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	-	-	-

素材: 鉄 備考:

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----