

車輛チェックシート

記入日: R. 2 9/18 記入者 如賀 搬入日: R. 2 9/120 搬入者 立石

車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号				形状		
日野			F575 LA-10439				A-180		
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)		
174387 km	940 ps/kw	M/T • A/T • セミA/T			速 3	J07E	軽油		
キャブ幅			ベッド		キャブ形状		電圧		
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V	
ブレーキ		ボディ内寸							
エアー • バキューム		長: m	幅: m	高: m	門高: m				

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理(不具合あり) ×:点検不可 /:装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	×	
マフラー	◎	
ターボ	×	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	×	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	左ドア破損
坂道発進装置	×	
異常ランプ	△	ABS異常, E.S.S.外
オーディオ	◎	
バックカメラ	×	
電格ミラー	×	破損

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	×	
シート	◎	P右破損
ヘッドライト	◎	
ウインカー	◎	左破損
ワイパー	×	
ミラー	◎	左破損
キャブ開閉	×	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	×	
ギア抜け	×	
クラッチ	◎	
異音	×	
オイル漏れ	◎	
リターダ	×	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	×	
オイル漏れ	◎	
デフロック	×	

特事項 本社へ報告済み 済 • 未 本社担当者

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由 左下裏破(大破))

検

タイヤ残量

単位: mm

7	7		
10	10	10	10
スベア			

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

265/70R19.5

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.9.28 大津	製品課 02.9.28 加賀谷

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍box	日本フイル	G ⁴ MF		工番 E5J0585
冷凍機	三菱	60DZCL		
跳ね上げP/G	日本フイル	HB3A		工番 G5J0496 62-171件
その他				
112コンテナ P/G 途中で止まる。 ボディー破損。P/G不良の為 詳細点検不可				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

