

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成26年6月	QPG-FR1EXEG	シャーシ	FR1EXE-10153
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
603.325km	410PS/302KW	セミA/T プロシフト 12速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	-	ナビ付き
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)	-	カラー
バックカメラ (不具合)	△	映らない カメラキャブ内に積み込み
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト (種類)	-	H I D
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
ワイパー	◎	
ミラー	○	左サイドアンダーミラー劣化

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス (種類)	-	リヤエアサス
エアサス (不具合)	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	ステンレス 190ℓ+190ℓ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



特記事項・ドライブレコーダー有 ・両ドア看板消跡有  
記録簿 有 (H27/8~R2/9)

タイヤ残量				
単位: mm				
9	7			
-	-			
5	4	5	5	
0	1	2	5	
スペア	-	5		

タイヤサイズ			
275/70R22.5	275/70R22.5		
-	-		
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スペア	-		275/70R22.5

素材: アルミ 備考:

【外装】	【ボディ内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ