

車両情報							
車名		年式	型式	形状	車台番号		
日野		平成26年1月	TKG-XZU600X	塵芥車	XZU600-0006138		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸		
223,178km	136PS/100KW	A/T		バキューム	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ （不具合）	○	アンテナ折れ
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ （不具合）	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ レザーカバー
ヘッドライト （種類）	－	ハロゲン
ヘッドライト （不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項	室内汚れ、タバコヤニ。 フロアマット、マットカバー破れ。
記録簿	有（H27/12～R1/12）

タイヤ残量			
単位：mm			
	1	1	
	－	－	
1	3	1	0
－	－	－	－
スペア		0	－

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	－	－	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
－	－	－	－
スペア		195/85R16	－
素材：鉄		備考：ホイールキャップ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GRO42-	平成26年1月
【備考】巻込式、ダンプ排出。容積4.4㎡			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ