

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TPG	BE640G-210061	マイクロバス
走行	馬力	シフト		
113,912 km	175 (ps) /kw	M/T · A/T · セミA/T	デュオニック 2 ^h ダ ^l 6 速	
ブレーキ	ボディ内寸			
エア ^r · バキューム	長: m	幅: m	高: m	門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	エンジン前部・ジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	運転席のみ
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	/	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

社外品オーディオ、バックカメラ ETC付 社内マイク付

タイヤ残量

単位: mm

6	5		
/	/		
8	9	10	9
/	/	/	/
スペア	5	/	

タイヤサイズ

205/85R16	205/85R16		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
モケットシート、リクライニング 29名 補助席6席 自動スリング扉				

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
(有) · 無 · ()	(確認済) · 一部不鮮明 · 見えない
フレームのさび	飛石
(無) · 小 · 中 · 大	無 · (点傷有) · 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

