

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成29年3月	TKG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0021632
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
45,885km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,277 mm 幅：1,979 mm 高：1,910 mm 門高：1,897 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト（種類）	－	ハロゲン
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H163845」	平成29年2月
【備考】ラッシング2段、庫内灯2ヶ、水抜き穴4ヶ所、床アルミ縞、90度ストッパー、庫内PGリモコン、左サイドドア			
直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M「H163845」	平成29年2月
【備考】-30℃設定、スタンバイ付			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-	平成29年2月
【備考】最大昇降質量1,000kg			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



特記事項
記録簿 有（H29/6-R2/12）

タイヤ残量			
単位：mm			
3	3		
－	－		
2	3	4	2
－	－	－	－
スベア		7	－

タイヤサイズ			
205/70R17.5		205/70R17.5	
－		－	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
－	－	－	－
スベア		205/70R17.5	－

素材：鉄

備考：

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ