

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成25年11月	TKG-FD7JLAA	アルミウイング	FD7JLA-13781
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
610.992km	240PS/177KW	M/T 6速	エア―	長：6,270 mm 幅：2,400 mm 高：2,400 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケースにしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着 DPD再生不良
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	発進時ジャダー
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	E/Gシステム
オーディオ	―	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	―	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト（種類）	―	H I D
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	―	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 室内汚れ




記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
7	4		
―	―		
5	6	6	6
―	―	―	―
スペア		―	3

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	―	―	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
―	―	―	―
スペア		―	225/90R17.5
素材：鉄		備考：左後ろホイールガリ傷有	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLB-	平成25年11月
【備考】ラッシング2段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ