

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年2月	LKG-FS54VZ	冷凍ウィング	FS54VZ-500503
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,277,475km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長:9,400 mm 幅:2,350 mm 高:2,580 mm 門高:2,470 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	ロッカーケース、シリンドラヘッド
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ(運転席)	◎	
パワーウィンドウ(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	DPD MCM,AMB制御 車間距離ランプ、エンジンチェックランプ点灯
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト		右不灯
ウinker	△	後:右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス		
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	腐食部位
デフロック	◎	

特記事項 丁番サビ。ウィングセンターキャッチサビ。リアドアロックサビ。フロントグリル開閉不良。室内汚れ、タバコヤニ。小物入れ欠品。記録簿 ○

タイヤ残量				
単位: mm				
9	10			
8	9			
6	5	3	0	
6	7	6	3	
スペア	0	—		

タイヤサイズ				
245/70R19.5	245/70R19.5			
245/70R19.5	245/70R19.5			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア	245/70R19.5			—





素材:鉄 備考:リアタイヤ4本片減り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPT1710-1「B100940」	平成22年12月

【備考】ラッシング3段。ジョロダレール4列。エアラインレール。I型キーストン。庫内灯6ケ。水抜き穴4ケ。ウィング開閉ボタン前後有り。

直結(スタンバイ付)	菱重	TDJS100D	平成23年2月
【備考】-30℃設定。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ