

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H26	QPG	FW1EXE-10572	冷凍車
走行	馬力	シフト		
753,542 km	380 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー パキューム		長： 9.39 m 幅： 2.27 m 高： 2.44 m 門高： 2.25 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	ON/OFFスイッチ不良
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へり、ワレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	運転席ミラー欠品

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
燃料タンク300L+300L 温度記録計有り（ヤザキ） ETC有り アナログタコグラフ120KM
記録簿有り（H27/7～R1/8）

タイヤ残量			
単位：mm			
8	10		
7	7		
3	5	8	7
8	6	9	5
スペア			

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	日本フルーフ	EL60 E7E1199		
冷凍機	菱重	TU100SA-25-MA		-35℃設定 スタンバイ有り 2エバ

ラッシング2段 天井結露防止シート ジョロダーレール4列 庫内灯8ケ センターローラー
床面I型キーストン 水抜き穴4ケ ロックバー、チョウ番ステンレス 90度ストッパー

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

