

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	昭和61年5月	N-FB300B	平ボディ	FB300B-002789
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
25,476km		M/T 5速	パキューム	長：3,000 mm 幅：1,600 mm 高：360 mm 門高：360 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	○	黒煙
マフラー	○	腐食
ターボ	／	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	△	滑り
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量

単位：mm

7	7		
—	—		
6	6	6	6
—	—	—	—
スペア		5	3

タイヤサイズ





	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール 備考：タイヤサイズ前6,00R15 後145R12 前後スペア有り

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----