

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年4月	2PG-FU75HZ	冷凍バン	FU75HZ-500356
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
326,675km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,360 mm 幅：2,270 mm 高：2,330 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	／	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 ドライブレコーダー、コーナリングアシスト付き。

記録簿 有 (R2/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
5	4	5	5	—	—		—
6	5	6	6	—	—		—
スベア				12	—		
素材：アルミ				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8857-4 「B190222」	令和 1年3月
【備考】 ジョロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、水抜き穴3ヶ所、庫内灯LED2列、左サイドドア。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「999100193BL」	令和 1年
【備考】 -35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】