

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年7月	TKG-FK65FY	アルミ平	FK65FY-583066
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
276,530km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：7,200mm 幅：2,280mm 高：680mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材 ※床板腐食、浮き有り。	デフ		
ギア抜け	◎	点検項目				結果	状態	
クラッチ	○	残量少ない				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 上物年式違い。

記録簿 有 (R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
—	—			—	—		
7	7	5	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				7	—		
素材：スチール		備考：スベア以外スタッドレス					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	1007 「4KV9008-02」	平成22年7月
【備考】丸カン床フック11対+1、後部中央スタンション穴×1、鳥居背面フック×1、※鳥居アルミ板曲がり。鳥居背面錆。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】